



お役立ち 提案

No.
011


『お手持ちの資産』の修理も キナンにお任せ下さい！

内容

御客様の保有されている高所作業車の起伏シリンダーからの油漏れがあり、特定自主検査実施時に修理必要箇所のご説明・ご提案をさせて頂きました。

効果

シリンダー脱着作業を行い、劣化したパッキンの交換作業を行いました。作業前にみられた油漏れの症状も収まりました。



現場の声

現場での使用予定のスケジュールと修理の予定が被っても修理代車を御案内してもらえるとということなので、安心して修理に出せました！

メーカーに出さず、キナンでの直接修理との事で比較的安価な値段で修理をしてもらえて、大変助かりました！！

HPはこちらです



お問い合わせは下記営業拠点まで

株式会社 **キナン** 高所・橋梁点検事業部

仙台・東京・千葉・川崎・名古屋・大阪・豊中・姫路・徳島・広島・福岡