



安全NEWS



夏場の高所作業車バッテリー あがりにご注意ください。



事故・故障事例

case 02

バッテリー上がり

現場にて高所作業車を使用して作業をしていた。

昼休憩の後、エンジンを始動しようとするが始動できなかった。



推定される原因

作業中、エアコンをONにしていたので放電が進んでしまった

対策

・作業中はエアコンをOFFにする。

作業等で長時間停車の場合、エアコンONでは充電不足(消費>充電)となってしまいます。

補足

アイドリングを上げるためにチョークを回すと、PTOが入らず、操作不能となります。



株式会社 キナン

2023年7月発行