



安全NEWS



**林道を通行する際は
ご注意ください！！**



事故・故障事例

CASE 05

林道を走行

道幅の狭い林道を走行中、ポスト上部の天板に木の枝が接触し天板がめくれる事故が多発しています。



枝が引っ掛かりポストがめくれている

推定される原因

- ・上空に枝が飛び出ていたが気が付かなかった。
- ・枝が出ているのに気が付いたが、一旦停止を怠った。
- ・上空の枝をよけるよう走行したが道幅が狭く避けられなかった。

+ 対策



- ・走行中は上空障害物にも十分に注意してください。
- ・障害物に気づいた際は運転席から降りて目視確認を行ってください。
- ・搬入道路の事前確認をしてください。



株式会社 **キナン**

2024年2月発行