



安全NEWS



ガソリンスタンドの屋根に接触！ 車両高さにご注意ください！

事故・故障事例

CASE 07

高さ制限

ガソリンスタンドで給油しようと進入したところ、橋梁点検車のポスト上部がスタンドの底に接触し、車両のポストを破損する事故が多発しております。



頻発しています！



推定される原因

- ・車両高さを意識せずに通行してしまった。
- ・夜間で視界が悪く、底の高さが見えていなかった。
- ・底を目視確認したが、高さは大丈夫だろうと確認を怠った。



+ 対策 +

- ・乗車している車両の高さを把握し、運転中は注意を継続する。
- ・高さ制限のある場所を通行の際は、高さをしっかり確認する。表示がない場合、一旦停止して確認する。
- ・高さ表示がない場所では、車両から降りて確認および他者に誘導してもらうようにする。

