

マフラーの盗難にご注意ください!!




「排気ガス浄化装置付マフラー」
の**盗難**が多発しています。

関西方面で排ガス浄化装置付きマフラーの盗難が相次いでいます。
被害に逢わないようしっかりとした防犯対策を心がけましょう。


狙われるのはこちらの部分

《被害前》



取り外されています

《被害後》



連休などの休日に被害にあうケースが多発、年式や車種も今のところ関係なく被害にあっています。

車や機材を守るため
～防犯のポイント～

👉 車庫などの**鍵のかかる**場所に保管しましょう。
👉 **監視カメラ**や**センサーライト**、**フェンス**等で犯人が侵入しに**い対策**をしましょう。

長期保管や休日は特に**ご注意を!**

改めて保管場所や防犯機器などの見直しをしましょう

※被害にあった場合のマフラーの修理代は数十万円と高額になる場合があります。