

お役立5



No. 014

『ルースマンT510HF』 を用いた 無足場工法 マイナス方向へのアプローチ


 \mathcal{A}^{-1} \mathcal{A}




河川上の橋脚を補修するため、下から高所作業車ではアプローチができず、足場を組むと費用がかさみ、予算に合わないという現場で、良い施工方法はないかとご相談をいただきました。今回は大型高所作業車を提案いたしました。



本線上から、路面より低い作業位置へのアプローチができたことによって、大がかりな足場を組む等の施工方法をとらずに、無足場で補修工事ができました。





── 現場の声



良い施工方法が思いつかない現場だったので、大変助かりました!相談して良かった!





RUTHMANN

STEIGER®T510 H





高所橋梁点検事業部HPはコチラ





お問い合わせは下記営業拠点まで

株式会社

高所•橋梁点検事業部

仙台·東京·千葉·川崎·名古屋·大阪·豊中·姫路·徳島·広島·福岡