



 $\lceil \sqrt{2} \rceil$

No. 007

使用例 陸橋部連続点検作業

内容

新型トンネル点検車"YS75M"を橋梁点検現場にてご利用頂きました。 対象橋梁は桁下が駐車場となっており、過年度は12mのトラック式高所作業車を使用。 効率面で何か別の方法はないかとのことで、作業姿勢時に車両の前進・後進・旋回操作 をバケット内から行える"YS75M"をご提案させて頂きました。

作業の様





お客様の声



作業効率が大幅にあがった。 空いた時間を他の作業や調書作成 に回すことが出来る。

誘導員さんも仕事が早く終わり モチベーションもあがる。



元請業者様

全体の工程を短縮することが でき、コスト削減にも寄与している。 ボックスカルバート等でも活躍する だろう。

YS75M紹介動画公開中!!!!





お問い合わせは下記営業拠点まで

高所•橋梁点検事業部

仙台·東京·千葉·川崎·名古屋·大阪·豊中·姫路·徳島·広島·福岡