




お役立ち 提案

No.
005

AT-400CG使用例 —工場屋根補修・文化財補修—



工場屋根補修

スレート屋根が劣化し、作業員が屋根上で作業するにも強度が無い為、踏み抜いてしまう恐れもあり作業車での作業となりました。

事前に高所の作業台で資材を運び、足がかりとして使用。また、安全策の一環として安全帯を掛けています。屋根の構造体に頑丈な足場材を渡して踏み抜きを防止しました。

また、左から2番目の写真のように通行を確保しなくてはならない箇所でも懐の深いAT-400CGで作業すれば、工場内通路を閉鎖せずに作業を行え、影響を最小限にする事が出来ます。



重要文化財 明治丸補修

重要文化財 明治丸補修

屋外保管の木造船。老朽化したマストなどの補修工事準備。マストは人がよじ登ると破損する可能性がある為、思考の結果、高所作業車での実施となりました。

依頼者様からも好評で今後の補修工事での模範として頂くことが出来ました。

今回使用
した機械は
こちら

AT-400CG

カタログは
こちらから



※AT-400CGは、大型車かつ特殊な動作を致しますので、オペレーター付きのレンタルとなります。