



安全NEWS



高架下を通行する際は 高さ制限にご注意ください！

事故・故障事例

CASE 04

高さ制限

集合場所へ向かう途中、高架道路の下を通行しようとしたところ、
橋梁点検車のポスト上部が接触しました。

高架道路は損傷、ポスト上部は大きく破損する事故が起きました。



推定される原因

- いつも問題なく通っていた場所だったが、通行位置で高さが違っていた。
- 対向車が来たため、避けようとするために高さへの注意を忘ってしまった。



+ 対策 +

- 乗車している車両の高さを把握し、運転中は注意を継続する。
- 高さ制限のある道路を通行の際は、高さをしっかり確認する。表示がない場合、一旦停止して確認する。
- スペースに余裕がない場所では無理に対向車とすれ違おうとしない。



衝突によって、バケット部が無くなったり車両です。
架装部全体に歪みと破損が見られ、非常に高額な修理が発生しました。