



安全NEWS



クレーン付きトラックの転倒事例 アウトリガー張出幅に注意

事故・故障事例

CASE 08

車両転倒

アウトリガーの張出幅が不足したことにより、転倒の事例が発生しています。
対物損害あり(仮設事務所の屋根破損)、車両損害あり(アウトリガージャッキ、ブームの破損、その他)



推定される原因

- ・クレーンの吊り能力、アウトリガー張出幅を把握していなかった。
- ・吊り荷の荷重を把握していなかった。
- ・遠方、上方にブームを伸ばしたことで能力を超え、転倒した。



＋ 対策 ＋

- ・吊り荷とクレーンの能力を把握し、作業内容を確認する。
- ・作業計画を立て、安全を確認し、作業を行う。
- ・作業中も基本操作に則り、安全作業を心掛ける。