



お役立ち 提案

No.
040

スパイダーリフト SA26

～狭い現場での活用事例～

内容

今回の作業内容は、歩道橋の点検です。
高所作業車を設置したい位置までの搬入路が非常に狭いため、トラック式の高所作業車を進入させることができない状況でした。
そので、走行時の横幅が非常にコンパクト（990mm）で、クローラ走行できる『スパイダーリフトSA26』を提案しました。
設置場所も十分なスペースではありませんでしたが、中間張出にて現場を実施した事例となります。



狭い通路も余裕



設置状況



作業高さ約21m

動画はこちら (SA22)



お問い合わせは下記営業拠点まで

株式会社 **キナン** 高所・橋梁点検事業部

仙台・東京・千葉・川崎・名古屋・大阪・豊中・姫路・徳島・広島・福岡