



お役立ち 提案



No.
042

橋梁点検車 BT-300 ～2.8mの歩道 乗り越え事例～

内容

今回の現場は **歩道幅が2.8m** ありました。


最大3.2mの乗り越えが可能なBT-300 は、車道からアプローチする橋梁点検車の中で最適な車両となります。



現場の声



初めてこちらの機械を使いましたが
デッキ本体が旋回する構造のため
前後進の回数を減らすことができ、
作業効率の向上にもつながりました。



YouTube動画はこちら



お問い合わせは下記営業拠点まで

株式会社 **キナン**

高所・橋梁点検事業部

仙台・東京・千葉・川崎・名古屋・大阪・豊中・姫路・徳島・岡山・広島・福岡